

PROGRAMME DE FORMATION Recyclage STARS 5.2 - Appui Sécurité

R-STARS 5.2

Centre de Formation

Durée 2,00 jour(s) 14:00 heures Public

Personnel d'entreprises extérieures amené à assurer l'appui sécurité sur CNPE EDF.

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Distinguer les principaux matériels liés à la sécurité des intervenants y compris les EPC et les EPI
- Utiliser les appareils de mesures et maîtriser leurs conditions d'utilisation (qualité de l'air, DLE, O², H2S, température, bruit, ...)
- Distinguer les pictogrammes et les seuils d'alerte associés
- Vérifier la disponibilité des matériels de sécurité, et leurs emplacements
- Interpréter les mesures de sécurité conventionnelle
- Mettre en œuvre les actions en adéquation avec l'interprétation des mesures de sécurité.

Programme

- Accueil
- Sens des règles
- Études de cas vidéo
- Auto positionnement et apports spécifiques au chargé de prévention en sécurité : (Points clés de la formation initiale)
 - o Politique sécurité d'EDF
 - Signalisation EPC-EPI
 - Études des spécificités et actions à entreprendre pour la prévention des risques Électriques, Travaux en hauteur, Manutention manuelle et mécanique, Bruit, Ambiance chaude, Risque biologique, Produits dangereux, Qualité de l'air.
- Mise en situation pratique
- Débriefing
- Validation des acquis théoriques

Méthodes et supports

- Méthodes alternées : découverte, expositive et/ou participative
- Chantier école SCN-CSQ
- Salle de formation équipée
- Documentation remise aux participants

Prérequis

Avoir suivi et réussi le module STARS 5 ou 5.2 (tolérance de 6 mois incluse au-delà des 3 ans).

Compléter et valider le justificatif employeur attestant de l'ensemble des prérequis